

目安値は、ホームと車両の段差が3センチメートル以下(乗車率100パーセントから150パーセント程度)、隙間が7センチメートル以下としています。

車両形式、混雑状況等により、段差・隙間の寸法は変動し、低床化した車両では段差は小さくなります。

車両の進行方向先頭を1番乗降口とする。

令和6年10月15日現在

鶴舞線 プラットホームと車両の段差と隙間の状況 赤池方面行き

上小田井駅3番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

庄内緑地公園駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

庄内通駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

浄心駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

浅間町駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

丸の内駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。  
目安値を満たす乗降口はありません。

#### 伏見駅 3 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。  
ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。  
目安値を満たす乗降口はありません。

#### 大須観音駅 1 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。  
ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。  
目安値を満たす乗降口はありません。

#### 上前津駅 3 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。  
ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。  
目安値を満たす乗降口はありません。

#### 鶴舞駅 1 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。  
ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。  
目安値を満たす乗降口はありません。

#### 荒畑駅 1 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。  
ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。  
目安値を満たす乗降口はありません。

#### 御器所駅 1 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。  
ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。  
目安値を満たす乗降口はありません。

#### 川名駅 1 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。  
ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

#### いりなか駅 1 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

#### 八事駅 1 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

#### 塩釜口駅 1 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

#### 植田駅 1 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

#### 原駅 1 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

#### 平針駅 1 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

#### 赤池駅 1 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

#### 赤池駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

令和 6 年 10 月 15 日現在

鶴舞線 プラットホームと車両の段差と隙間の状況 上小田井方面行き

#### 赤池駅 3 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

#### 赤池駅 4 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

#### 平針駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

#### 原駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

#### 植田駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

#### 塩釜口駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。  
目安値を満たす乗降口はありません。

#### 八事駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。  
ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。  
目安値を満たす乗降口はありません。

#### いりなか駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。  
ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。  
目安値を満たす乗降口はありません。

#### 川名駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。  
ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。  
目安値を満たす乗降口はありません。

#### 御器所駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。  
ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。  
目安値を満たす乗降口はありません。

#### 荒畑駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。  
ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。  
目安値を満たす乗降口はありません。

#### 鶴舞駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。  
ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。  
目安値を満たす乗降口はありません。

#### 上前津駅 4 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。  
ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

#### 大須観音駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

#### 伏見駅 4 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

#### 丸の内駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

#### 浅間町駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

#### 浄心駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

#### 庄内通駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

#### 庄内緑地公園駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。

上小田井駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。

目安値を満たす乗降口はありません。