目安値は、ホームと車両の段差が3センチメートル以下(乗車率100パーセントから150パーセント程度)、隙間が7センチメートル以下としています。

車両形式、混雑状況等により、段差・隙間の寸法は変動し、低床化した車両では段差は小さくなります。

車両の進行方向先頭を1番乗降口とする。

令和6年10月15日現在

東山線 プラットホームと車両の段差と隙間の状況 藤が丘方面行き

高畑駅 1 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

高畑駅 2番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

八田駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

岩塚駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

中村日赤駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

本陣駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

亀島駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

名古屋駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

伏見駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

栄駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

新栄町駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

千種駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口は1番乗降口から18番乗降口です。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口は1番乗降口から18番乗降口です。

今池駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

池下駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

覚王山駅 1 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

本山駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

東山公園駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

星ヶ丘駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

一社駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

上社駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

本郷駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

藤が丘駅1番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

令和6年10月15日現在

東山線 プラットホームと車両の段差と隙間の状況 高畑方面行き

藤が丘駅2番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

本郷駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

上社駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

一社駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

星ヶ丘駅 2番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。

ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

東山公園駅 2番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

本山駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

覚王山駅 2番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

池下駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

今池駅 2番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

千種駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口は1番乗降口から18番乗降口です。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口は1番乗降口から18番乗降口です。

新栄町駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

栄駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

伏見駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

名古屋駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

亀島駅2番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

本陣駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

中村日赤駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

中村公園駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

岩塚駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

八田駅 2 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

高畑駅 1 番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。

高畑駅 2番線

段差・隙間を縮小する対策をした乗降口はありません。 ホームに段差縮小のための傾斜がある乗降口はありません。 目安値を満たす乗降口はありません。